
	Geom. G.ppe Pappalardo (UTC)	Abitanti censiti: 1250	al: 31/12/2019
		Abitanti fluttuanti:	150
Telefono:	Fax:	Serviti da PF:	100%
Email:		Serviti da depuratore:	100%
Ambiente n° L'iniziale Auto dall'impianto Fosso Lavand L'ultima auto D.D.S. 802 de	di Attuazione della Rete Fognante, approvat 948/87 del 04.07.1987, ha previsto un rete forizzazione allo scarico, formulata con D.A. no sito in c.da Lavannaro, a servizio del centro u aio (impluvio del Torrente di Tusa). rizzazione allo scarico è stata concessa dall'As I 27.07.2020. esidio è operativo.	ognante a servizio del centro abitato. 719 del 01.12.98, ha disposto che i reflui urbano, siano sversati nel Torrente Cucuzz	depurati zaro, affluente del



Denominazione:	Depurazio	ne 🗹 Tipo trattamento	: Primario	
Lavannaro	Classificazi	one LR 27 86: 2° livello	Condotta	ottomarina 🗆
	Classificazi	one LN 27 80. 2 iiveiio	Condition	
Corpo recettore: T. Cocuzzaro	ı	Coordinate geografiche:	Latitudine:	N
Note: Fosso Lavandaio (bacino del Torren			Longitudine:	E
	orrente Tusa)		Lat UTM:	N
			Long UTM:	E
utorizzazione:		Rete servita:		
DS ARESPU 802 del 27.07.202	0	centro abitato; ~1.25	50 ab. serv.	
imiti:		Tipo di fognatura	Mista	
Tab. 4 della L.R. 27/86; Abbattimenti minini di BOD5 e SST, rispettivamente, 20% e 50%; E. coli: fino a 5.000 UFC/100ml; Obbligo di analisi in autocontrollo in ingresso ed uscita (trimestralmente per l'effluente).		e	(raccoglie le acque n	neteo del
			C.U.)	icted dei
		Apporti industriali		

•	à: Lavannaro	PC	tenzialità AbEq:	1890
LINEA LIQUAMI		Po	ortata mc/h:	7,2
Grigliatura grossolana	✓ Grigliatura fine ✓ Rot	ostacciatura 🗆		
Dissabbiatura ✓ Tipo	dissabbiatura:	Disoleatura ✓ Tipo disol	eatura:	
Sedimentazione prima	ria 🗸 Ossidazione 🗌 Tipologia	a ossidazione:		
·	daria ☐ Disinfezione ☑ Tipologia	a disinfezione:		
Altro: Vasca Imhoff - F				
LINEA FANGHI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			66	
Preispessimento L S	tabilizzazione 🗹 Tipo stabilizzazior	Dig. Anaerobica in Imh	off Postispessi	mento 🗆
Disidratazione 🗸 Tipo	logia disidratazione Letti di essicca	monto	✓ Qtà/anno:	
2.0.0.0.0.0.0.0 =po	logia disidiatazione	mento Discarica	☑ Qta/aiiio.	
Altro:	Letti di essicca	Discarica	Qta/aiiio.	
•	Letti di essicca	Discarica	Qta/aiiio.	
•				
Altro: Misuratore portata E		ocampionatore E Aut	cocampionatore U	
Altro: Misuratore portata E	Misuratore portata U ✓ Auto	ocampionatore E Aut	cocampionatore U	
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: Fermi/Manutenzioni:	Misuratore portata U ✓ Auto atitudine 37°53'27" N Longitudin	ocampionatore E	cocampionatore U	
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: Fermi/Manutenzioni:	Misuratore portata U ✓ Auto	ocampionatore E	cocampionatore U	
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: I Fermi/Manutenzioni: Gestore: La Nuova Pu	Misuratore portata U ✓ Auto atitudine 37°53'27" N Longitudin isan Sud (di Mammana) s.r.l. fino a	e 14°18'44" E Coordin	ate UTM 41 94112N	N - 4 3959
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: I Fermi/Manutenzioni: Gestore: La Nuova Pu	Misuratore portata U ✓ Auto atitudine 37°53'27" N Longitudin isan Sud (di Mammana) s.r.l. fino a	ocampionatore E	ate UTM 41 94112N	N - 4 3959
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: IFermi/Manutenzioni: Gestore: La Nuova Pu Data del prelievo 07/10/2010 Ente accertatore/ 7,61	Misuratore portata U ✓ Auto atitudine 37°53'27" N Longitudin isan Sud (di Mammana) s.r.l. fino a	e 14°18'44" E Coordin Gennaio 2017 Mat.li gros. Mat.li sed.	ate UTM 41 94112N	N - 4 3959
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: IFermi/Manutenzioni: Gestore: La Nuova Pu Data del prelievo 07/10/2010 Ente accertatore/ Ditta NH4+	Misuratore portata U ✓ Autoatitudine 37°53'27" N Longitudine isan Sud (di Mammana) s.r.l. fino a Gemp. °C Colore Odore	e 14°18'44" E Coordin Gennaio 2017 Mat.li gros. Mat.li sed. ml/l Assenti Tracce	cocampionatore U ate UTM 41 94112N li Sol.sosp. COD mg mg/l 274 792	N - 4 3959 g/I BOD5 mg/I 220 E. coli
Altro: Misuratore portata E Coordinate impianto: If Fermi/Manutenzioni: Gestore: La Nuova Pu Data del prelievo 07/10/2010 Ente accertatore/ Ditta Pitta	Misuratore portata U ✓ Autoratitudine 37°53'27" N Longitudin isan Sud (di Mammana) s.r.l. fino a Green. °C Colore Odore 20,3 N.P. 1:20 Non molestom Margin N-NO2- mg/l N-NO3- mg/l P-PO4	e 14°18'44" E Coordin Gennaio 2017 Mat.li gros. Mat.li sed. ml/l Assenti Tracce mg/l Ptot mg/l Tensic	i Sol.sosp. COD mg mg/l	y/l BOD5 mg/l 220

Fognature statiche					
Descrizione	Tipologia di tr	attamento	Corpo recettor	e N	lote
Popolazione interamente servita di pubblica fognatura	а				
Scarichi industriali					
Descrizione	Tip	ologia azienda		Depura	azione \square Tipologia trattamento
Nessun insediamento					
Corpo recettore	Coordinate geog	grafiche	Autorizzazione	e N	lote
	Latitudine Longitudine	N E		111 3	nota del Comune n°6306/S del 2003)
Scarichi meteorici					
Annotazioni generali	Non esistono ret	i meteo separa	ate		
Descrizione	Ubicazione	Terr	itorio servito	Coordinate	e Note
					N E