



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

## PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016)


**\*\*Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina\*\***

**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.-**

**AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2019**

<b>Elaborati:</b> 1. RELAZIONE TECNICA 2. RELAZIONE GEOLOGICA 3. ELABORATI GRAFICI 4. ANALISI PREZZI 5. ELENCO PREZZI 6. COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO	7. ELABORATI DI CALCOLO 8. CRONOPROGRAMMA 9. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 10. P. S. C. E STIMA COSTI SICUREZZA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
---	--

Messina li 21 maggio 2019

<b>PROGETTISTI:</b> Ing. R. BONANNO  Geom. G. CASTANO  Geom. A. LETIZIA 	<b>VISTI E APPROVAZIONI:</b> Visto: Il Dirigente  <b>VALIDAZIONE PROGETTO</b> Art. 26 del D.Lgs 50/2016 Verbale in data <u>11</u> LUG 2019  <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI   <b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA</b> Art. 5, comma 3 L. R. N° 12/2011 PARERE N° <u>28</u> del <u>11</u> LUG. 2019
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI 	<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> ing. Giovanni LENTINI 



Tornante del Faro (lato ovest) sez.32



Tornante del faro (lato ovest) sez.30



Tornante del Faro (lato nord) sez.28




Tornante del Faro (lato nord est) sez.25



Tornante del Faro (lato nord ovest) sez.24



Tornante del Faro (piede muro strada) sez.23



Tornante del Faro (piede muro strada) sez.22




Tornante del Faro piede muro punto di sifonamento sez.23




Tornante del Faro piede muro punto di sifonamento



Tornante del Faro piede muro mantellata da rinfoltire



Tornante del Faro piede muro mantellata da rinfoltire



Tornante del Faro paramento muro deteriorato

